


**BŪDINGIAUSI, DAŽNIAUSIAI PASIKARTOJANTYS
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PAŽEIDIMAI**

I. PAŽEIDIMAI, VYKDANT SUVIRINIMO DUJOMIS DARBUS

	PAŽEIDIMAS	BLOGAS PAVYZDYS	REIKALAVIMAS	
1	Neatliktas periodinis suvirinimo žarnų sandarumo bandymas		Periodinis žarnų sandarumo bandymas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius. Prie žarnos pritvirtinama lentelė, kurioje nurodoma patikrą atlikusios įstaigos pavadinimas, žarnos inventorinis numeris bei kito patikrinimo data	BDS-32, p.8.1.2
2	Neatliktas dujų balionų reduktorių periodinis manometrų patikrinimas		Reduktorių manometrus būtina tikrinti kasmet. Ant tinkamų naudojimui manometrų po patikrinimo dedamas spaudas, nurodant patikrinimo datą. Manometrus su pasibaigusi tinkamumo terminu naudoti draudžiama	BDS-32, p.9.2.2
3	Nepritvirtinti balionai, atstumas tarp atskirai stovinčių deguonies ir degiųjų dujų balionų mažesnis kaip 3 metrai.		Atskirai stovintys balionai turi būti patikimai įtvirtinti vertikaliajoje padėtyje. Atstumas tarp atskirai stovinčių deguonies ir degiųjų dujų balionų – ne mažesnis kaip 3 metrai.	BDS-32, p.6.8
4	Nenaudojami dujų balionai (ir tušti balionai) laikomi ne pagal reikalavimus.		Nenaudojami dujų balionai (ir tušti balionai) turi būti laikomi dujų balionų sandėliuose, metalinėse spintose ar konteineriuose.	BDS-32, p.7.2
5	Degiųjų dujų ir deguonies žarnos darbų atlikimo vietoje nėra apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų, staigių perlenkimų, prispaudimo, šiluminio poveikio bei agresyvios aplinkos.		Tiesiant degiųjų dujų ir deguonies žarnas darbų atlikimo vietoje reikia prižiūrėti, kad jos būtų apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų, staigių perlenkimų, prispaudimo, šiluminio poveikio bei agresyvios aplinkos	BDS-32, p.6.18

II. PAŽEIDIMAI, VYKDANT IŠSANDARINIMO DARBUS

	PAŽEIDIMAS	BLOGAS PAVYZDYS	REIKALAVIMAS	
1	Vykiant neparuoštų įrenginių išsandarinimo darbus nėra numatytos priemonės, kad šios medžiagos būtų surinktos ir nepatektų ant įrenginio aikštelės		<i>Jei išsandarinimo darbų metu gali išsiskirti pavojingos cheminės medžiagos, tai turi būti numatytos priemonės, kad šios medžiagos būtų surinktos ir nepatektų ant įrenginio aikštelės, į gruntą ar kanalizaciją ir pan. Tuo tikslu turi būti naudojamos įvairios talpos, padėklai, patiesalai, uždangalai ir pan.</i>	BDS-6/1, p.39
2	Vykiant neparuoštų įrenginių išsandarinimo darbus, naudojamos darbo priemonės, netinkamos naudoti potencialiai sprogyje aplinkoje; naudojami darbo įrankiai, galintys sukelti kibirkštį.		<i>Turi būti naudojamos tik tos darbo priemonės, kurių dokumentuose yra nurodyta, kad juos galima naudoti potencialiai sprogyje aplinkoje; Darbo įrankiai turi būti pagaminti iš metalo, nesukeliant kibirkšties, arba padengti spalvotuoju metalu;</i>	BDS-6/1, p.30.2; p.30.3
3	Vykiant neparuoštų įrenginių išsandarinimo darbus, nenaudojamos mobiliosios avarinės apiplovimo priemonės.		<i>Vykiant neparuoštų įrenginių išsandarinimo darbus turi būti naudojamos mobiliosios avarinės apiplovimo priemonės, jei ne didesniu kaip 50 metrų atstumu nėra įrengtas avarinis dušas ir akių praplovimo įtaisas,</i>	BDS-6/1, p.29.1
4	Vykiant įrenginių išsandarinimo darbus, kurių metu į aplinką išsiskiria pavojingų cheminių medžiagų likučiai, darbuotojai neturi/nenaudoja kvėpavimo takų apsaugos priemonių.		<i>Jei atlikus įrenginio paruošiamuosius darbus vis tiek gali kilti pavojus darbų atlikėjų saugai bei sveikatai ir dėl didelių darbo ir / ar laiko sąnaudų netikslinga ar neįmanoma jo pašalinti visiškai, privaloma naudoti atitinkamas AAP, užtikrinančias pakankamą darbuotojų apsaugą nuo tokių pavojų.</i>	BDS-6/1, p.43

III. PAŽEIDIMAI, NAUDOJANT ELEKTRINIUS ĮRANKIUS, ŠVIESTUVUS

	PAŽEIDIMAS	BLOGAS PAVYZDYS	REIKALAVIMAS
1	Elektrotechnikos prietaisų prijungimo laidai ir kabeliai nėra apsaugoti nuo galimų mechaninių pažeidimų.		<i>Elektrotechnikos prietaisų prijungimo laidai ir kabeliai turi būti apsaugoti nuo atsitiktinio mechaninio pažeidimo</i> BE-2, p.33
2	Elektros kabeliai tiesiogiai liečiasi su drėgnais paviršiais		<i>Neleistina, kad laidai ir kabeliai tiesiogiai liestųsi su karštais, drėgnais paviršiais</i> BE-2, p.33
3	Ant rankinių elektros prietaisų ir įrankių korpusų nebūna lipdukų, kuriuose nurodyti inventoriniai ar identifikaciniai numeriai ir kitos apžiūros data		<i>Ant rankinių elektros prietaisų ir įrankių korpusų turi būti lipdukai, kuriuose nurodyti inventoriniai ar identifikaciniai numeriai ir kitos apžiūros data, o ant žeminančiųjų ir skiriamųjų transformatorių, dažnio keitiklių ir apsauginių atjungimo įtaisų turi būti lipdukai, kuriuose nurodyti inventoriniai ar identifikaciniai numeriai ir kito izoliacijos varžos matavimo ar veikimo patikrinimo data</i> BE-2, p.37; p.43.6


	PAŽEIDIMAS	BLOGAS PAVYZDYS	REIKALAVIMAS	
4	Apšvietimo įrangos kabelis į uždara talpą įvestas per tą pačią angą, pro kurią patenka darbuotojai ir neapsaugotas nuo mechaninių pažeidimų.		Kabeliai į uždaras talpas turi būti įvesti per angas kuriomis nesinaudoja darbuotojai kad patekti į tuos įrenginius, jei tokių angų nėra reikia taikyti papildomas priemones kabelių apsaugai nuo mechaninio pažeidimo. Bet kuriuo atveju tiesiant kabelį per angas reikia imtis priemonių, kad jis nebūtų pažeistas angos briaunų.	BE-2, p.43.5
5	Metalinėse talpyklose ir įrenginiuose (krosnyse, katiluose, kolonose ir pan.) naudojamas netinkamas apšvietimas.		1. Darbams uždaroje talpose turi būti naudojami šviestuvai ne aukštesnės kaip 12 V įtampos. 2. Metalinėse talpyklose ir įrenginiuose (krosnyse, katiluose, kolonose ir pan.) gali būti naudojami: I ir II klasės 230 V įtampos kilnojami šviestuvai, kurie pritvirtinti ant stovų didesniame nei 2,5 m aukštyje arba įrengti stacionariai (šviestuvai pritvirtinti prie konstrukcijų įtaisais, kuriuos atlaisvinti galima tik su specialiais įrankiais, o maitinimo kabelis patikimai pritvirtintas ir apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų).	BE-2, p.43.1; p.43.2.2
6	Elektros kabeliai neapsaugoti nuo mechaninių pažeidimų - nesaugiai pratiesti per transporto priemonių bei pėsčiųjų judėjimo vietas.		Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad kabeliai nuo Bendrovės elektros skydo iki darbo vietos būtų patikimai pritvirtinti prie esamų konstrukcijų, neužstotų (neužtvirtų) praėjimų ir takų, būtų apsaugoti nuo galimo mechaninio pažeidimo. Kabelius virš perėjimų ir takų tiesiti ne žemiau kaip 2,5m aukštyje, o virš pervažiavimų ir kelių ne žemiau kaip 5m aukštyje.	BE-2, p.43.11

	IV. NETVARKINGI APTVĖRIMAI			
	PAŽEIDIMAS	BLOGAS PAVYZDYS	REIKALAVIMAS	
1	Signalinių aptvėrimo juostų pritvirtinimui naudojamos netinkamos, atsitiktinės konstrukcijos.	 	Signalinėms aptvėrimo juostoms pritvirtinti turi būti naudojami tam skirti stovai, ožiai, išskirtiniais atvejais gali būti naudojamos įrenginių konstrukcijos, jei jos stovi tam reikalingoje vietoje	BDS-20, p.4.3.3
2	Aptveriami praėjimai nenumatant žmonių judėjimo vietų.		Aptveriant signalinėmis juostomis teritorijas, ypatingai takus, kelius, reikia numatyti ir, jeigu reikia, įrengti žmonių ir transporto priemonių judėjimo vietas	BDS-20, p.4.1.2
3	Vienos darbo vietos aptvėrimui naudojamos skirtingų spalvų signalinės aptvėrimo juostos.		Rangovai turi naudoti vienos darbo vietos aptvėrimui vieno tipo signalines aptvėrimo juostas	BDS-20, p.4.3.11
4	Signalinės aptvėrimo juostos pakabinamos žemiau arba aukščiau nei nustatyta pagal reikalavimus.		Signalinės aptvėrimo juostos turi būti pakabintos 90-120 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus	BDS-20, p.4.3.2
5	Baigus darbus signalinės aptvėrimo juostos nenuimamos.		Tvirti apsauginiai aptvėrimai, signalinės aptvėrimo juostos ir išpėjamieji ženklai turi būti nuimti, pašalinus pavojus. Jei pavojinga teritorija sumažėja, tai aptveriamas plotas turi būti atitinkamai sumažintas tam, kad netrukdytų eksploatacijai, remonto darbams ir žmonių judėjimui	BDS-20, p.4.1.4

V. NETVARKINGA DARBO VIETA, NETINKAMAS DAIKTŲ SANDĖLIAVIMAS

	PAŽEIDIMAS	BLOGAS PAVYZDYS	REIKALAVIMAS	
1	Darbų atlikimo vietose (pvz.aikštelėse) pavojingos vietos (skylės grindyse, pašalinti turėklai ir pan.), paliekami neaptverti, nepažymėti. Po darbų užbaigimo šios vietos nevisada atstatomos.		1.Vietos, į kurias patekęs darbuotojas gali susižeisti, apsinuodyti ir pan. (pvz., pargriūti, suklypti esant nelygiems paviršiams, netvarkingai darbo vietai turi būti aptveriamos ir/ar paženklinamos. 2. Užbaigus darbus organizuoti darbo vietos sutvarkymą bei jos perdavimą asmeniui, įgaliotam išduoti leidimą ar technologinio įrenginio padalinio vadovui.	BDS-20 p.4.1.1; BDS-5 p.7.10; BDS-6/1 p.7.10; BDS-6/2 p.7.13; BDS-7 p.7.15;
2	Nėra elementarios tvarkos darbo vietose. Darbų vietos netvarkomos, laiku neišvežamos atliekos.		Vykdam darbus, neturi būti užgriozdintos darbų vietos, privažiavimo keliai. Darbų vietos turi būti nuolat tvarkomos, iš jos valomos medžiagos ir atliekos	BDS-5, p.26; BDS-6/1 p.8.4; BDS-6/2 p.8.6 BDS-7 p.8.8
3	Reikalingos medžiagos ir smulkios dalys mėtosi ant aikštelių (nėra tvarkingai sudėti į dėžes ar pan.)		Visas reikalingas medžiagas laikyti tvarkingai sudėtas (smulkios dalys turi būti sudėtos į dėžes ar pan.).	BDS-5 p.8.4

VI. NETVARKINGI PASTOLIAI

	PAŽEIDIMAS	BLOGAS PAVYZDYS	REIKALAVIMAS	
1	Netinkamai pastatyti pastoliai: nestabilūs; nesustiprinti įstrižainėmis; darbiniam paklote per dideli tarpai; neaptvertos darbinėje aikštelėje palipimo angos; nesumontuoti apsauginiai borteliai; pastolių išorėje statomos kopėčios viršija leistiną (5m) aukštį patekimui ant darbinės aikštelės ir pan.		1. Darbuotojai (pastolių statytojai) : statant pastolius laikytis pastolius pagaminusios įmonės nurodytų reikalavimų pastolių statymui, jų priežiūrai, bandymui ir pan 2. Darbuotojai (pastolių naudotojai): prieš darbo ant pastolių pradžią ar darbo eigoje pastebėjus, kad pastoliai nėra saugiai pastatytiir kelia pavojų ant jų dirbantiems ar aplinkiniams, darbai ant pastolių turi būti nutraukti, kol pastoliai bus pataisyti ir patikrinti asmens, tikrinančio pastolius.	BDS-30, p.5.5.1; p.5.1.4; p.6.2.26; p.6.6.27 p.6.2.15; p.6.2.20
2	Darbuotojai (pastolių naudotojai) dirba ant nepatikrintų pastolių (pastolių patikrinimo kortelėse nedaromi įrašai kas 10 d).		Darbuotojai (pastolių naudotojai) prieš pradedant naudotis pastoliais turi įsitikinti, kad ant jų yra pakabinta pastolių patikrinimo kortelė ir pastoliai yra patikrinti (pastolių patikrinimo kortelėse daromi įrašai ne rečiau kaip kas 10 dienų).	BDS-30, p.5.1.1
3	Darbuotojai (pastolių naudotojai) perstatinėja pastolius ir jų konstrukcinius elementus.		Darbuotojams (pastolių naudotojams) draudžiama perstatinėti pastolių ar nenuiminėti jų konstrukcinių elementų.	BDS-30, p.5.1.3

VII. AAP NENAUDOJIMAS

	PAŽEIDIMAS	BLOGAS PAVYZDYS	REIKALAVIMAS	
1	Darbuotojai (dažniausiai vairuotojai) neturi apsauginių rūbų.		Visi darbuotojai, įeidami į pavojingas zonas ir būdami jose, privalo naudoti asmenines apsaugos priemones nurodytas saugos ir sveikatos ženkluose	BDS-1, p.6.7
2	Darbuotojai nenaudoja apsauginių akinių.		Apsauginius akinius būtina naudoti pavojingose zonose	BDS-3, p.3.1
3	Darbuotojai vykdant darbus aukštyje nenaudoja apsauginių apraišų.		Apsaugos nuo kritimų priemonės (įranga su visais būtinais reikmenimis: apraišai, lynai-virvės, lyno čiuptuvai, energijos sugertuvai, užsisegimo karabinai) naudojami dirbant aukštyje, ant pastolių (jeigu taip nurodyta pastolių patikros kortelėje) ir kt.	BDS-3, p.6.1
4	Darbuotojai, vykdydami suvirinimo ar pjovimo dujomis darbus, nenaudoja apsauginių akinių su užtamsintais filtruojančiais lęšiais (stiklais).		Darbuotojai apsaugai nuo ryškios šviesos, kuri atsiranda atliekant suvirinimą ar pjovimą dujomis, privalo naudoti apsauginius dvigubus akinius su užtamsintais filtruojančiais lęšiais (stiklais).	BDS-32, p.12.4

5	Darbuotojai šlifuodami nenaudoja apsauginio skydelio ir klausos apsaugos priemonių (apsauginių ausinių ar pan.).		1. Apsauginius veido skydelius būtina naudoti apsaugai nuo skraidančių dalelių, kibirkščių, kurios gali atsirasti pjaunant, šlifuojant, kalant, gręžiant elektriniais ar pneumatiniais įrankiais, atliekant darbus su varžtų įsukimo įrankiais. 2. Darbuotojai, kurių darbo aplinkoje triukšmo ekspozicijos vertė yra lygi arba viršija 85 dB(A), privalo naudoti klausos apsaugos priemones	BDS-3, p.3.4; p.2.2
6	Darbuotojai nenaudoja leidime numatytų asmeninių apsaugos priemonių, kolektyvinių apsaugos priemonių.		Naudoti leidime numatytas asmenines apsaugos priemones, kolektyvines apsaugos priemones;	BDS-7, p.8.4; BDS-6/2 p.8.2; BDS-6/1 p.8.3; BDS-5 p.8.3

VIII. KITI PAŽEIDIMAI

	PAŽEIDIMAS	BLOGAS PAVYZDYS	REIKALAVIMAS	
1	Atliekant ugnies darbus aukštyje, kibirkštys krenta ant žemiau dirbančių žmonių, esančių įrengimų, elektros kabelių, balionų ir kt.		Jei atliekant ugnies darbus aukštyje išsiskiria ar gali išsiskirti kibirkštys, turi būti imtasi priemonių (nedegių užtiesalų, metalinių skydų ir panašių priemonių naudojimas), užkertančių kelią kibirkščių kritimui ant žemiau dirbančių žmonių, esančių įrengimų, elektros kabelių ir kt.	BDS-7, p.8.7; p.40
2	Kroviniai keliami virš apačioje stovinčių darbuotojų		Krovinius kelti ir nuleisti leidžiama tik tada, kai po krovinio nėra žmonių (taip pat ir stropuotojų).	BDS-33, p.7.3

	Atliekant ugnies darbus naudojami nepatikrinti gesintuvai.		<i>Kiekviena ugnies darbų atlikimo vieta turi būti aprūpinta tvarkingomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis: būtinai – milteliniais arba angliarūgštės gesintuvais (minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuve – 4 kg).</i>	BDS-7, p.8.7; p.43
--	---	---	--	---------------------------