

Lengvasis automobilis VW Passat valst. Nr. BGP 776	
Pirmosios registracijos data	2006 m.
Kategorija ir klasė	M1-AA
Degalų rūšis	Benzinas
Pavarų dėžė	Mechaninė
Variklis	1984 cm ³
Trūkumai:	Automobilis nepraėjęs techninės patikros: CO kiekis viršija ribines vertes, išmetimo vamzdis nepatikimai pritvirtintas, suskilęs priekinis stiklas. Automobilis yra surūdijęs, kiauras stogas, per kurį sunkiasi drėgmė, salonas apipelijęs ir kt. trūkumai.

(3)Techninės apžiūros (toliau-TA) atlikimo vieta/linija: 702/2	Kasos dok.Nr.: 188601311 (3)TA atlikimo data, laikas: 2025-02-04 10:32	Procedūra, kaina: TA 23.00 Eur (9) TA atliko: 726
TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS		
(2)Transporto priemonės (toliau- TP) valstybinis Nr. ir šalies kodas BGP776 (LT) Registracijos liudijimo Nr. C756610 Pirmosios registracijos data 2006-02-03 Pirmosios registracijos LR data 2006-02-03 (1) TP identifikavimo Nr. WVWZZZ3CZ6P122063 (10) Ypatingos žymės -	Markė / modelis VW / PASSAT (5) Kategorija ir klasė/kodas M1-AA TP paskirtis - Degalų rūšis/galios šaltinis BENZINAS ETPN/LEN/NTPN LT*500*M1*00528*06 (4) Rida (km) 357285; 344977(2023), 333430(2021), 322633(2019)	Kilmės šalis - Parngtos ekspl. TP masė (kg) 1499 Tech. didž. TP masė, (kg) 2000 Draudimo poliso Nr. AYB5297519 TA periodiškumas 24 mėn TP valdytojas AKCINĖ BENDROVĖ "ORLEN LIETUVA" Mokėsčiai -

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Stabdžių bandymo rezultatai, bandant stabdžių stendu							Išmetamų teršalų kiekis					Žibintų šviesos matavimas			
Ašis	Stabdymo jėga (kN)		Netolygumas (%)		Efektyvumas (%)		Parametrai	Matavimo rezultatai				Žibintai	Šviesos spazto pokyptis (%)		
	Kairysis ratas	Dešinysis ratas	Reikšmė	Riba	Reikšmė	Riba		Min. skl.	Riba	Skl. > 2000 mm ⁻¹	Riba		Kairysis	Dešinysis	Riba
1(B)	3,41	2,53	26	≤30	-	≥50	CO(%)	0,3	≤0,5	1,1	≤0,2	artimosios šviesos	-2,0	-1,9	-2,5...-0,5
2(B)	2,42	2,07	14	≤30	-	-									
2(S)(B)	1,56	1,19	24		-	≥16		λ		0,99...0,97...1,03					

- (6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis
- DT - 6.1.2.a) Važiuklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Išmetimo vamzdis ir duslintuvas. Išmetimo sistema yra nesaugi, nepatikimai pritvirtinta arba nesandari (SUJUNGIMAS)
- DT - 6.1.7.g) Važiuklė ir prie jos tvirtinami mazgai. Transmisija. Purvasaugio trūksta, jis nesandarus (pažeistas). (dešinė priekis)
- DT - 8.2.1.2.b) Benzininio variklio išmetamosios dujos. Išmetamosios dujos. CO kiekis išmetamosiose dujose viršija ribines vertes







